## Startprobleme XT1200Z



Bei der großen Ténéré kann es in einzelnen Fällen zu Startschwierigkeiten kommen. Grund dafür ist eine Überfettung der Brennräume nach mehreren Startversuchen. Tritt dieser Fall ein sollte man nach folgender Anleitung die Brennräume "belüften" bevor nach langen Startversuchen die Batterie zu schwach ist:

- 1. Zündung ausschalten.
- 2. Beide Cockpitknöpfe gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten. Die Knöpfe weitere 8 Sekunden gedrückt halten –das Cockpit schaltet in den Diagnosemodus- Knöpfe loslassen!
- 3. Nochmals beide Knöpfe 3 Sekunden drücken (Cockpitdisplay springt noch mal um).
- Jetzt den Gasgriff voll öffnen und den Anlasser für in paar Umdrehungen betätigen (4-5Sekunden).
- 7. Gasgriff wieder schließen und Zündung ausschalten.
- Nun die Zündung wieder einschalten (Cockpit befindet sich wieder im normalen Modus) und den Motor starten. -Er sollte jetzt problemlos anspringen-.

	> 3.	Du	Sud	rail e	auf	die T	CS	Taste	auf	Ecu
	4.	Noch	isteller mal	beide	Taste	Cic	5 +1	Reset)	lange	drache
Team Voiges Dammetr. 35 shop@yamaha 31311 Uetze www.yamaha v									,	
	(		roch	د_ (	Diston	ctel	Ι,	into he	Dia	